



## Jaguar Discovery Sport    Range Rover Evoque

Jaguár Discovery Sport (LC) vyrobený v letech 2015-2016 nebo Range Rover Evoque (LV) vyrobený v letech 2012-2016 mohou mít problém s nedostatečným výkonem klimatizace. Pokud se setkáte s tímto problémem, přezkoušejte nejdříve těsnost plnicích ventilů klimatizace.

Důležité je vědět, že problém se vyskytuje jak u verze s vnitřním výměníkem tepla, tak u verze s vnějším výměníkem tepla.

Model	Rok výroby	Číslo podvozku	Vyrobeno
Discovery Sport (LC)	2015-2016	500429-629372	Halewood Anglie
Range Rover (LC)	2012-2016	000447 – 159476	Halewood Anglie

Pro opravu je potřebné objednat nové potrubí. Pozor na rok výroby, díly nejsou identické.

Pro vozy vyrobené do 31.12.2016 je určen díl LR002940.

Pro vozy vyrobené po 31.12.2016 je určen díl LR088548.

Trubky s chladičem je potřeba izolovat.